

## 主要工事経歴

プラント工事  
ごみ処理(定期整備)

(株)城中メンテナンス  
令和2年1月現在

工事件名	受注先	期間		内容
		着工	完成	
西多摩衛生組合	IHI環境エンジニアリング(株)	R1.10	R2.2	2,3号炉施設維持整備他
杉戸清掃工場 機器点検	(株)神鋼環境ソリューション	R1.10	R1.12	バグフィルタ改修工事
青森リニアブルエナジーリサイクル	荏原環境プラント(株)	R1.9	R1.12	A,B系溶融炉1次室水管交換、ガス化炉補修、
朝霞市クリーンセンター	クボタ環境サービス(株)	R1.8	R1.8	機器点検整備(高速回転破碎機点検整備他)
品川 ろ過式集じん器清掃点検	日立造船(株)	R1.8	R1.10	ろ過式集じん器 清掃点検整備
船橋北部清掃工場 定期点検整備	荏原環境プラント(株)	R1.7	H31.3	ボイラ、ストーカ、各機器点検整備、集じん装置補修、落じんコンベア改造
江南丹羽クリーンセンター 各機器整備	荏原環境プラント(株)	R1.6	R1.11	ろ過式集じん器、ごみ投入ホッパ点検清掃整備他
豊橋環境センター	三井E&S環境エンジニアリング(株)	R1.5	R1.12	熱分解ドラム、ごみ破碎機整備
峡北広域環境衛生センター 定期点検工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	R1.5	R2.3	一般機器修繕 高温空気加熱器清掃他
稲葉クリーンセンター ボイラ・機器清掃点検整備	荏原環境プラント(株)	R1.5	R1.12	ボイラ、ストーカ、各機器点検整備
伊勢崎清掃リサイクルセンター 機械保守整備委託	荏原環境プラント(株)	R1.5	R2.2	ボイラ、機器点検整備、切断機整備、サイクロン整備
八戸 定期点検整備	三井造船環境エンジニアリング(株)	H31.4	R1.5	一般機器点検整備
東京臨海リサイクルパー 医療設備定期点検工事	(株)東京エネシス	H31.4	R2.3	燃焼設備・排ガス処理設備・湿式洗浄塔・通風設備他
町田リサイクル文化センター 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H31.4	R2.3	カッター刃交換 送風機、粗大、不燃物破碎機整備、廃熱ボイラ設備法令点検他
多摩川清掃工場 H31年度灰溶融設備運転管理委託	IHI環境エンジニアリング(株)	H31.4	R2.2	焼却炉補修及び整備工事、ろ布交換工事
浜松市清掃工場 定期点検整備	三井造船(株)	H31.4	R2.2	機器点検整備(上期、下期)、廃熱ボイラ点検整備、触媒反応塔改造、ごみ供給コンベヤチェーン入替え、シュート補修 熱分解ドラム加熱管補修工事(2系・3系) ごみ破碎機刃物交換、他
安城市環境クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H31.4	R2.2	触媒工事、過熱器、煙道清掃 ストーカ1号、2号整備
岐阜東部クリーンセンター H31年度運転管理業務委託	荏原環境プラント(株)	H31.4	R2.2	機器点検整備(1)(2)(3)、二次ノズル取付、ボイラ水管補修
あらかわクリーンセンター ボイラ・共通系点検整備	荏原環境プラント(株)	H31.4	R1.6	ボイラ点検整備、共通系機器点検整備
青森リニアブルエナジーリサイクル	荏原環境プラント(株)	H30.10	H30.12	A,B系溶融炉1次室水管交換、ガス化炉補修、
西多摩衛生組合	IHI環境エンジニアリング(株)	H30.9	H30.11	2,3号炉施設維持整備他
朝霞市クリーンセンター	クボタ環境サービス(株)	H30.8	H30.8	機器点検助勢
品川 ろ過式集じん器清掃点検	日立造船(株)	H30.7	H31.2	ろ過式集じん器 清掃点検整備
船橋北部清掃工場 定期点検整備	荏原環境プラント(株)	H30.6	H31.3	ボイラ、ストーカ、各機器点検整備、集じん装置補修、落じんコンベア改造
江南丹羽クリーンセンター 各機器整備	荏原環境プラント(株)	H30.6	H31.2	A系バグフィルタ点検清掃整備他

## 主要工事経歴

プラント工事  
ごみ処理(定期整備)

(株)城中メンテナンス  
令和2年1月現在

工事件名	受注先	期間		内容
		着工	完成	
豊橋環境センター	三井E&S環境エンジニアリング(株)	H30.5	H31.2	熱分解ドラム、ごみ破砕機整備
八戸 定期点検整備	三井造船環境エンジニアリング(株)	H30.5	H30.6	一般機器点検整備
峡北広域環境衛生センター 定期点検工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	H30.5	H31.3	一般機器修繕 高温空気加熱器清掃他
東京臨海リサイクルパー 医廃設備定期点検工事	(株)東京エネシス	H30.4	H31.3	燃焼設備・排ガス処理設備・湿式洗浄塔・通風設備他
町田リサイクル文化センター 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H30.4	H31.3	カッター刃交換 送風機、粗大、不燃物破砕機整備、廃熱ボイラ設備法令点検他
多摩川清掃工場 H30年度灰溶融設備運転管理委託	IHI環境エンジニアリング(株)	H30.4	H31.3	焼却炉補修及び整備工事、ろ布交換工事
浜松市清掃工場 定期点検整備	三井造船(株)	H30.4	H31.2	機器点検整備(上期、下期)、廃熱ボイラ点検整備、触媒反応塔改造、ごみ供給コンベヤチェーン入替え、シュート補修 熱分解ドラム加熱管補修工事(2系・3系) ごみ破砕機刃物交換、他
高座清掃工場 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H30.4	H30.9	IKE作業助勢 150t、200t点検整備工事 タスト排出機、ガス調温室点検整備、触媒反応塔ユニット交換他
安城市環境クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H30.4	H31.3	触媒工事、過熱器、煙道清掃 ストーカ1号、2号整備
稲葉クリーンセンター ボイラ・機器清掃点検整備	荏原環境プラント(株)	H30.4	H31.2	ボイラ、ストーカ、各機器点検整備
伊勢崎清掃リサイクルセンター 機械保守整備委託	荏原環境プラント(株)	H30.4	H31.2	ボイラ、機器点検整備、切断機整備、サイクロン整備
岐阜東部クリーンセンター H30年度運転管理業務委託	荏原環境プラント(株)	H30.4	H31.2	機器点検整備(1)(2)(3)、二次ノズル取付、ボイラ水管補修
あらかわクリーンセンター ボイラ・共通系点検整備	荏原環境プラント(株)	H30.4	H30.6	ボイラ点検整備、共通系機器点検整備
西多摩衛生組合	IHI環境エンジニアリング(株)	H29.10	H30.2	2,3号炉施設維持整備他
高座清掃工場 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H29.7	H30.2	IKE作業助勢 150t、200t点検整備工事 タスト排出機、ガス調温室点検整備、触媒反応塔ユニット交換他
東京臨海リサイクルパー 医廃設備定期点検工事	(株)東京エネシス	H29.4	H30.2	燃焼設備・排ガス処理設備・湿式洗浄塔・通風設備他
町田リサイクル文化センター 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H29.4	H30.2	カッター刃交換 送風機、粗大、不燃物破砕機整備、廃熱ボイラ設備法令点検他
多摩川清掃工場 H29年度灰溶融設備運転管理委託	IHI環境エンジニアリング(株)	H29.4	H30.2	焼却炉補修及び整備工事
浜松市清掃工場 定期点検整備	三井造船(株)	H29.4	H30.2	機器点検整備(上期、下期)、廃熱ボイラ点検整備、触媒反応塔改造、ごみ供給コンベヤチェーン入替え、シュート補修 熱分解ドラム加熱管補修工事(2系・3系) ごみ破砕機刃物交換、他
峡北広域環境衛生センター 定期点検工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	H29.4	H30.2	一般機器修繕 高温空気加熱器清掃他
安城市環境クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H29.4	H30.2	触媒工事、過熱器、煙道清掃 ストーカ1号、2号整備
伊勢崎清掃リサイクルセンター 機械保守整備委託	荏原環境プラント(株)	H29.4	H30.2	機器全般修繕
岐阜東部クリーンセンター H29年度運転管理業務委託	荏原環境プラント(株)	H29.4	H30.2	機器点検整備(1)(2)(3)、二次ノズル取付、油圧配管製作交換
江南丹羽クリーンセンター 各機器整備	荏原環境プラント(株)	H29.8	H30.2	A系バグフィルタ点検清掃整備他

## 主要工事経歴

プラント工事  
ごみ処理(定期整備)

(株)城中メンテナンス  
令和2年1月現在

工事件名	受注先	期間		内容
		着工	完成	
青森リニアブルエナジーリサイクル	荏原環境プラント(株)	H29.10	H29.12	A,B系溶融炉1次室水管交換
南信州桐林クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H29.4	H29.5	機器全般修繕
東京臨海リサイクルパワー 医廃設備定期点検工事	(株)東京エネシス	H28.4	H29.3	燃焼設備・排ガス処理設備・湿式洗浄塔・通風設備他
町田リサイクル文化センター 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H28.4	H29.3	カッター刃交換 送風機、粗大、不燃物破砕機整備、廃熱ボイラ設備法令点検他
多摩川清掃工場 H28年度灰溶融設備運転管理委託	IHI環境エンジニアリング(株)	H28.4	H29.3	焼却炉補修及び整備工事
高座清掃工場 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H28.4	H29.3	IKE作業助勢 150t、200t点検整備工事 タスト排出機、ガス調温室点検整備、触媒反応塔ユニット交換他
浜松市清掃工場 定期点検整備	三井造船(株)	H28.4	H29.3	機器点検整備(上期、下期)、廃熱ボイラ点検整備、触媒反応塔改造、ごみ供給コンベヤチェーン入替え、シュート補修 熱分解ドラム加熱管補修工事(2系・3系) ごみ破砕機刃物交換、他
峡北広域環境衛生センター 定期点検工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	H28.4	H29.3	一般機器修繕 高温空気加熱器清掃他
安城市環境クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H28.4	H29.3	触媒工事、過熱器、煙道清掃 スト-カ1号、2号整備
青森リニアブルエナジーリサイクル	荏原環境プラント(株)	H28.10	H28.12	A,B系溶融炉1次室水管交換
南信州桐林クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H28.5	H29.1	機器全般修繕
伊勢崎清掃リサイクルセンター 機械保守整備委託	荏原環境プラント(株)	H28.4	H29.3	機器全般修繕
岐阜東部クリーンセンター H28年度運転管理業務委託	荏原環境プラント(株)	H28.4	H29.3	機器点検整備(1)(2)(3)、二次ノズル取付、油圧配管製作交換
クリーンパワー山形	荏原環境プラント(株)	H27.9	H27.9	コンベヤ補修、送風機振動対策他
東京臨海リサイクルパワー 医廃設備定期点検工事	(株)東京エネシス	H27.5	H28.3	燃焼設備・排ガス処理設備・湿式洗浄塔・通風設備他
町田リサイクル文化センター 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H27.4	H28.3	カッター刃交換 送風機、粗大、不燃物破砕機整備、廃熱ボイラ設備法令点検他
多摩川清掃工場 H27年度灰溶融設備運転管理委託	IHI環境エンジニアリング(株)	H27.4	H28.3	焼却炉補修及び整備工事
高座清掃工場 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H27.4	H28.3	IKE作業助勢 150t、200t点検整備工事 タスト排出機、ガス調温室点検整備、触媒反応塔ユニット交換他
浜松市清掃工場 定期点検整備	三井造船(株)	H27.4	H28.3	機器点検整備(上期、下期)、廃熱ボイラ点検整備、触媒反応塔改造、ごみ供給コンベヤチェーン入替え、シュート補修 熱分解ドラム加熱管補修工事(2系・3系) ごみ破砕機刃物交換、他
峡北広域環境衛生センター 定期点検工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	H27.4	H28.3	一般機器修繕 高温空気加熱器清掃他
安城市環境クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H27.4	H28.3	触媒工事、過熱器、煙道清掃 スト-カ1号、2号整備
青森リニアブルエナジーリサイクル	荏原環境プラント(株)	H27.10	H27.12	B系溶融炉1次室管寄せアンカーパット取付
伊勢崎清掃リサイクルセンター 機械保守整備委託	荏原環境プラント(株)	H27.4	H28.3	機器全般修繕
南信州桐林クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H27.5	H27.12	機器全般修繕 A系触媒反応塔修繕
岐阜東部クリーンセンター H27年度運転管理業務委託	荏原環境プラント(株)	H27.4	H28.3	機器点検整備(1)(2)(3)、二次ノズル取付、油圧配管製作交換

## 主要工事経歴

プラント工事  
ごみ処理(定期整備)

(株)城中メンテナンス  
令和2年1月現在

工事件名	受注先	期間		内容
		着工	完成	
中濃地区広域行政事務組合 各機器整備	荏原環境プラント(株)	H27.4	H27.11	一般機器定期点検
町田リサイクル文化センター 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H26.4	H27.3	カッター刃交換 送風機、粗大、不燃物破碎機整備、廃熱ボイラ設備法令点検他
多摩川清掃工場 H26年度灰溶融設備運転管理委託	IHI環境エンジニアリング(株)	H26.4	H27.3	焼却炉補修及び整備工事
高座清掃工場 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H26.4	H27.3	IKE作業助勢 150t、200t点検整備工事 タスト排出機、ガス調温室点検整備、触媒反応塔ユニット交換他
峡北広域環境衛生センター 定期点検工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	H26.4	H27.3	一般機器修繕 高温空気加熱器清掃他
安城市環境クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H26.4	H27.3	触媒工事、過熱器、煙道清掃 ストーカ1号、2号整備
岐阜東部クリーンセンター H26年度運転管理業務委託	荏原環境プラント(株)	H26.4	H27.3	機器点検整備(1)(2)、灰固形化設備更新、タービンパイパス装置配管工事、 1号ハグろ布交換、2号圧力逃し弁据付
伊勢崎清掃リサイクルセンター 機械保守整備委託	荏原環境プラント(株)	H26.4	H27.3	機器点検整備、高速回転破碎機点検整備、共通系燃焼ガス冷却設備清掃点検整備 低圧蒸気復水器修繕、焼却炉ケーシング修繕、粗大ごみ切断機修繕、他
小豆島クリーンセンター 定期点検整備	日立造船(株)	H26.3	H26.3	点検補修工事2号炉ハグフィルター整備他
南信州桐林クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H25.10	H26.3	機器全般修繕他
青森リニアアブルエナジーリサイクル	荏原環境プラント(株)	H25.10	H25.12	自動トカン装置水管改造及びノズル取付 B系ボイラパイパス蒸発水管抜管補修
小豆島クリーンセンター 定期点検整備	日立造船(株)	H25.11	H25.11	1号炉ハグフィルター点検整備
安城市環境クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H25.10	H26.3	アンモニア化器点検整備、電気計装及び共通設備整備 ガス冷却ハグフィルタ保守整備、
美馬クリーンセンター H25年度定期点検工事	アタカ大機(株)	H25.9	H25.10	ハグフィルター点検整備
掛川クリーンセンター H25年度2号溶融炉補修工事	美濃窯業(株)	H25.9	H25.9	2号溶融炉補修工事 溶融炉アンカー取付工事
豊橋資源化センター 機器据付、定期点検工事	三井造船(株)	H25.6	H25.11	定量供給装置駆動部交換工事、3号炉脱塩剤処理装置据付工事、3号炉飛灰処理装置据付 熱分解設備補修他
浜松市清掃工場 定期点検整備	三井造船(株)	H25.4	H26.3	機器点検整備(上期、下期)、廃熱ボイラ点検整備、触媒反応塔改造、ごみ供給コンパクション入替え、シュート補修 熱分解ドラム加熱管補修工事(2系・3系) ごみ破碎機刃物交換、他
南信州桐林クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H25.5	H25.9	機器全般修繕 A系触媒反応塔修繕
伊勢崎清掃リサイクルセンター 機械保守整備委託	荏原環境プラント(株)	H25.5	H26.3	機器点検整備、高速回転破碎機点検整備、共通系燃焼ガス冷却設備清掃点検整備 低圧蒸気復水器修繕、焼却炉ケーシング修繕、粗大ごみ切断機修繕、他
中濃地区広域行政事務組合 H25年度溶融施設保守点検業務委託	荏原環境プラント(株)	H25.4	H25.11	各機器点検補修、機器撤去据付、 HCL計座及びステージ工事
岐阜東部クリーンセンター H25年度運転管理業務委託	荏原環境プラント(株)	H25.4	H26.3	機器点検整備(1)(2)、灰固形化設備更新、タービンパイパス装置配管工事、 1号ハグろ布交換、2号圧力逃し弁据付
平塚 ごみ焼却施設 修繕 H25年度 定期機器修繕工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H25.4	H25.9	緊急修繕対応、ごみミット足場組立解体、
町田リサイクル文化センター 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H25.4	H26.3	カッター刃交換 送風機、粗大、不燃物破碎機整備、廃熱ボイラ設備法令点検他
多摩川清掃工場 H25年度灰溶融設備運転管理委託	IHI環境エンジニアリング(株)	H25.4	H26.3	焼却炉補修及び整備工事
高座清掃工場 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H25.4	H26.3	IKE作業助勢 150t、200t点検整備工事 タスト排出機、ガス調温室点検整備、触媒反応塔ユニット交換他

## 主要工事経歴

プラント工事  
ごみ処理(定期整備)

(株)城中メンテナンス  
令和2年1月現在

工事件名	受注先	期間		内容
		着工	完成	
峡北広域環境衛生センター 定期点検工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	H25.5	H25.12	一般機器修繕 高温空気加熱器清掃他
安城市環境クリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H25.4	H25.7	触媒工事、過熱器、煙道清掃 ストーカ1号、2号整備
小豆島グリーンセンター H24年度1号炉定修工事	日立造船(株)	H25.2	H25.3	定修工事 2号炉ごみ投入ホッパーケーシング交換
リサイクルパークあさお 配管改造工事	荏原環境プラント(株)	H25.2	H25.2	ろ液噴射配管改造
南信州桐林グリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H25.1	H25.2	各機器修繕
高座清掃工場 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H25.1	H25.2	150炉、200t炉 焼却炉・砂排出機他
小豆島グリーンセンター H24年度1号炉定修工事	日立造船(株)	H24.11	H24.11	定修工事 1号炉ごみ投入ホッパーケーシング交換
徳島東部環境事業所 バグフィルター点検調整補修工事	ア効大機(株)	H24.11	H24.11	バグフィルター点検
大府エニティ(株) 東浦廃棄物処理場 緊急修繕	荏原環境プラント(株)	H24.10	H24.10	雑芥コンベヤ緊急修繕
青森RER H24年度ガス化熔融炉定期整備工事	荏原環境プラント(株)	H24.10	H24.11	廃熱ボイラ4・5パス仕切整備補修、水管補修
津市西部グリーンセンター 定検工事	荏原環境プラント(株)	H24.10	H24.11	一圧・配管肉厚測定・弁類取外取付の点検整備
美馬グリーンセンター H24年度定期点検	ア効大機(株)	H24.10	H24.10	ろ過集じん器ろ布交換
中濃地区広域行政事務組合 各機器整備	荏原環境プラント(株)	H24.10	H24.12	一般機器定期点検
南信州桐林グリーンセンター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H24.8	H24.9	各機器修繕 触媒交換工事
高座清掃工場 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H24.5	H24.6	150炉、200t炉 焼却炉・砂排出機他
岐阜東部グリーンセンター 定検工事	荏原環境プラント(株)	H24.5	H25.3	一般機器定期点検
伊勢崎清掃リサイクルセンター 機械保守整備委託	荏原環境プラント(株)	H24.5	H25.3	機械保守整備、高速回転破砕機修繕他
安城市環境クリーンセンター 定検工事	荏原環境プラント(株)	H24.4	H25.3	ストーカ保守点検整備、給塵装置整備、触媒脱硝塔整備 排ガスダクト整備、燃焼ガス冷却設備整備、他
平塚 ごみ焼却施設 修繕 H24年度 定期機器修繕工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H24.4	H25.3	各機器修繕
峡北広域環境衛生センター 定期点検工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	H24.4	H25.3	高温空気加熱器清掃 一般機器修繕
浜松市清掃工場 H24年度上期・下期・定期点検整備	三井造船(株)	H24.4	H25.3	一般機器定期点検 ボイラー定期点検整備
町田リサイクル文化センター H24年度総合保守点検業務	IHI環境エンジニアリング(株)	H24.4	H25.3	カッター刃交換 高圧蒸気復水設備法令点検、乾式集塵器改修
中濃地区広域行政事務組合 各機器整備	荏原環境プラント(株)	H24.4	H24.5	一般機器定期点検
多摩川清掃工場 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H24.4	H25.3	灰熔融炉設備運転管理
リサイクルパークあさお	荏原環境プラント(株)	H24.2	H24.2	架溝工事

## 主要工事経歴

プラント工事  
ごみ処理(定期整備)

(株)城中メンテナンス  
令和2年1月現在

工事件名	受注先	期間		内容
		着工	完成	
厚木妻田ホップ場補修工事	クボタ環境サービス(株)	H23.12	H24.2	開口蓋・受軸取替他補修工事
川口市朝日環境センター 定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H23.12	H24.3	プラント機器補修
青森RER H23年度定期整備工事	荏原環境プラント(株)	H23.10	H23.12	一般機器定期点検
日野クリーンセンター	荏原環境プラント(株)	H23.10	H23.10	排ガスダクトフィルタ交換作業他
桐林クリーンセンター 機器全般修繕	荏原環境プラント(株)	H23.8	H24.2	一般機器定期点検 廃熱ボイラ他点検
岐阜東部クリーンセンター 定検工事	荏原環境プラント(株)	H23.5	H24.3	一般機器定期点検
高座清掃工場 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H23.5	H24.2	150炉、200t炉 一般機器定期点検、 高圧蒸気復水器補修
伊勢崎清掃リサイクルセンター 機械保守整備委託	荏原環境プラント(株)	H23.5	H24.3	機械保守整備、高速回転破砕機修繕他
峡北広域環境衛生センター 定期点検工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	H23.4	H24.3	高温空気加熱器清掃 一般機器修繕
浜松市清掃工場 H23年度上期・下期定期点検整備	三井造船(株)	H23.4	H24.3	一般機器定期点検
中濃地区広域行政事務組合 各機器整備	荏原環境プラント(株)	H23.4	H23.5	一般機器定期点検
平塚 じんかい焼却処理施設 修繕工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H23.4	H24.3	じんかい焼却設備オーバーホール修繕他
多摩川清掃工場 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H23.4	H24.3	灰溶融炉設備運転管理
角山環境センター 炉内及び減温塔清掃点検業務	坂出・宇多津広域センター	H23.4	H24.3	炉内及び減温塔清掃点検業務
町田リサイクル文化センター H23年度総合保守点検業務	IHI環境エンジニアリング(株)	H23.4	H24.3	カッター刃交換 高圧蒸気復水設備法令点検、乾式集塵器改修
安城市環境クリーンセンター 定検工事	荏原環境プラント(株)	H23.4	H24.3	スターカー保守点検整備、給塵装置整備、触媒脱硝塔整備 排ガスダクト整備、燃焼ガス冷却設備整備、他
新潟オートリサイクル(株)	クボタ環境サービス(株)	H22.12	H22.12	STENA/swissRTec破砕テスト、破砕機消耗部品取替
平塚 じんかい焼却処理施設 修繕工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H22.11	H22.12	誘引送風機修繕他
徳島東部環境事業所 ごみ焼却施設補修工事	アヲ大機(株)	H22.11	H22.12	1.2号バグフィルター点検整備及びびろ布交換
滋賀県中部清掃組合 機器点検整備	(株)テクノフロンティア	H22.11	H22.11	タービン排気復水器点検整備
青森RER(株)	荏原環境プラント(株)	H22.10	H22.12	溶融炉絞り部水管撤去
津市環境部西部クリーンセンター 定検工事	荏原環境プラント(株)	H22.10	H22.11	バグフィルター点検整備、配管肉厚測定他
徳島西部環境事業所 ごみ焼却施設補修工事	アヲ大機(株)	H22.10	H23.2	1.2号バグフィルター点検整備
高座清掃工場 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H22.5	H23.2	150炉、200t炉 一般機器定期点検、 砂貯留槽改造及び砂循環コンベヤ延長
峡北広域環境衛生センター 定検工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	H22.5	H23.3	高温空気加熱器清掃 一般機器定期点検
岐阜東部クリーンセンター 定検工事	荏原環境プラント(株)	H22.5	H23.3	一般機器定期点検

## 主要工事経歴

プラント工事  
ごみ処理(定期整備)

(株)城中メンテナンス  
令和2年1月現在

工事件名	受注先	期間		内容
		着工	完成	
東北東京鋼鉄(株) H22年第1期・2期点検助勢	三井造船環境エンジニアリング(株)	H22.4	H22.11	機器点検整備
町田リサイクル文化センター H22年度総合保守点検業務	IHI環境エンジニアリング(株)	H22.4	H23.3	カッター刃交換 高圧蒸気復水設備法令点検、乾式集塵器改修
多摩川清掃工場 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H22.4	H23.3	灰溶融炉設備運転管理
角山環境センター 炉内及び減温塔清掃点検業務	坂出・宇多津広域センター	H22.4	H23.3	炉内及び減温塔清掃点検業務
豊島清掃工場 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H22.4	H22.6	焼却炉補修及びその他整備工事 灰バンカ排気エアフィルター改造
安城市環境クリーンセンター 定検工事	荏原環境プラント(株)	H22.4	H23.3	スター保守点検整備、給塵装置整備、触媒脱硝塔整備 排ガスダクト整備、燃焼ガス冷却設備整備、他
伊勢崎清掃リサイクルセンター 機械保守整備委託	荏原環境プラント(株)	H22.4	H23.3	機械保守整備、高速回転破碎機修繕他
江南丹羽クリーンセンター 各機器整備	荏原環境プラント(株)	H22.4	H22.4	ろ過集じん器ろ布交換
中濃地区広域行政事務組合 各機器整備	荏原環境プラント(株)	H22.4	H22.5	一般機器定期点検
浜松市清掃工場 H22年度上期定期点検整備	三井造船(株)	H22.4	H22.10	機器点検整備 3系粉碎機ライナー交換、熱分解ドラム内部清掃他
東京臨海リサイクルパワー(株) プラント機器点検整備工事	荏原環境プラント(株)	H22.1	H22.5	プラント機器点検整備
峡北広域環境衛生センター 一般機器点検	三井造船環境エンジニアリング(株)	H22.1	H22.3	高温空気加熱器・熱分解ドラムごみ供給機 熱分解固形物コンベヤ・粉碎機点検助勢
東北東京鉄鋼(株) 点検整備助勢作業	三井造船環境エンジニアリング(株)	H21.12	H21.12	熱分解ドラム・加熱管交換
津市環境西部クリーンセンター 空気予熱器整備	荏原環境プラント(株)	H21.10	H21.11	空気予熱器整備
伊勢崎清掃リサイクルセンター 共通系修繕他	荏原環境プラント(株)	H21.10	H21.10	触媒サンプル交換・発送・空気予熱器年次点検 フロー水冷却装置修繕
安城市環境クリーンセンター 排ガス処理設備保守及び整備工事	荏原環境プラント(株)	H21.11	H21.3	ガス冷却塔・バグフィルタ点検
安城市環境クリーンセンター スター簡易整備等	荏原環境プラント(株)	H21.11	H21.11	スター簡易整備・スター貫通部改善作業 燃焼装置緊急整備・破碎機整備干渉物工事
西多摩清掃工場 H21年度1号炉施設維持設備工事	(株)IHI環境エンジニアリング	H21.11	H21.12	1号炉機械関係1点点検整備工事
日立セメント ドラム缶破碎システム点検整備工事	(株)IHI環境エンジニアリング	H21.11	H21.11	システム点検整備
東京臨海リサイクルパワー(株) 場内清掃	東京臨海リサイクルパワー(株)	H21.11	H21.12	場内清掃
クリーンセンター美馬 H21年度点検整備	アタカ大機(株)	H21.10	H21.10	バグフィルター定修工事
安城市環境クリーンセンター 有毒ガス除去装置点検工事	アタカ大機(株)	H21.10	H21.10	硝石灰定量供給装置・輸送ホースライン開放点検助勢
徳島東部クリーンセンター バグフィルター点検工事	アタカ大機(株)	H21.10	H21.12	バグフィルター定修工事
日立セメント ドラム破碎機油圧装置高圧配管クラック	IHI環境エンジニアリング(株)	H21.8	H21.8	補修工事
安城市環境クリーンセンター 共通系保守養生	荏原環境プラント(株)	H21.9	H21.10	共通休憩所養生撤去

## 主要工事経歴

プラント工事  
ごみ処理(定期整備)

(株)城中メンテナンス  
令和2年1月現在

工事件名	受注先	期間		内容
		着工	完成	
町田リサイクル文化センター H21年度総合保守点検業務委託	IHI環境エンジニアリング(株)	H21.9	H21.9	送風機設備総合点検 2号系
西多摩清掃工場 H21年度施設維持設備工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H21.9	H21.12	3号炉機械関係1点検整備工事
有田町グリーンセンター バグフィルター1.2号整備工事	アタカ大機(株)	H21.8	H21.9	ろ布交換及び点検整備
東北東京鋼鉄(株) H21年第2期点検助勢	三井造船環境エンジニアリング(株)	H21.7	H21.8	熱分解ドラム・減温塔・冷却スクリーン入口ゲート弁補修等
岡山東部クリーンセンター 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H21.6	H21.11	共通及び1号焼却設備修理 1号給じん機ハトル&コンベヤスクリーン羽根肉盛溶接
山梨県韮崎市峡北広域環境衛生センター 定検工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	H21.5	H22.3	一般機器定期点検 高温空気加熱器
岐阜東部クリーンセンター 定検工事	荏原エンジニアリングサービス(株)	H21.5	H21.3	一般機器定期点検
高座清掃工場 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H21.5	H21.11	一般機器定期点検 150t、200t
東京臨海リサイクルパワ(株)スーパーエコプラント 保全業務	東京臨海リサイクルパワ(株)	H21.4	H22.3	保全業務
東京臨海リサイクルパワ(株)スーパーエコプラント プラント機器定期点検工事	荏原環境プラント(株)	H21.4	H22.2	一般機器定期点検
安城市環境クリーンセンター 定検工事	荏原環境プラント(株)	H21.4	H22.3	スター整備、給塵装置整備、触媒脱硝塔整備
伊勢崎清掃リサイクルセンター 機械保守整備委託	荏原環境プラント(株)	H21.4	H22.3	機械保守整備
豊島清掃工場 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H21.4	H21.7	焼却炉補修及びその他整備工事
町田リサイクル文化センター 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H21.4	H22.3	カッター刃交換
多摩川清掃工場 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H21.4	H22.3	灰溶融炉設備運転管理
徳島西部清掃工場 定期点検工事	アタカ大機(株)	H21.2	H21.3	バグフィルター点検
安城市環境クリーンセンター 定検工事	荏原エンジニアリングサービス(株)	H21.1	H21.3	バグフィルターろ布交換、バグフィルターヒーター増設 集塵ダクト設置、ダンピングシュート設置
町田リサイクル文化センター 定検工事	石川島環境エンジニアリング(株)	H21.1	H21.3	集塵機更新工事 可燃物搬送コンベヤ更新工事
徳島東部清掃工場 定期点検工事	アタカ大機(株)	H20.11	H20.12	バグフィルター点検
滋賀県中部清掃組合 定期点検工事	(株)テクノフロンティア	H20.11	H20.11	
美馬グリーンセンター 定期点検工事	アタカ大機(株)	H20.10	H20.10	バグフィルター点検
福島あらかわグリーンセンター 定期点検工事	(株)荏原製作所	H20.10	H20.12	バグフィルター点検
西多摩清掃工場 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H20.9	H21.1	機械整備、集じん機ろ布交換
安城市環境クリーンセンター 定検工事	荏原エンジニアリングサービス(株)	H20.7	H20.12	蒸気バルブ保温更新
安城市環境クリーンセンター 定検工事	アタカ大機(株)	H20.7	H20.10	バグフィルタートッププレナム製作 有害ガス除去装置整備
丸亀クイントピア 定期点検工事	荏原エンジニアリングサービス(株)	H20.7	H20.8	ダスト搬出コンベヤ改修工事



## 主要工事経歴

プラント工事  
ごみ処理(定期整備)

(株)城中メンテナンス  
令和2年1月現在

工事件名	受注先	期間		内容
		着工	完成	
伊勢崎清掃リサイクルセンター 機械保守整備委託	荏原エンジニアリングサービス(株)	H20.7	H21.3	機械保守整備
津市環境西部クリーンセンター 定期点検工事	荏原エンジニアリングサービス(株)	H20.6	H20.11	焼却施設点検 ガス冷却塔排ガスダクト
岡山東部クリーンセンター 定期点検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H20.6	H20.11	共通及び1号焼却設備修理
岐阜東部クリーンセンター 定検工事	荏原エンジニアリングサービス(株)	H20.5	H21.3	一般機器定期点検
山梨県韮崎市峡北広域環境衛生センター 定検工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	H20.5	H21.3	一般機器定期点検 高温空気加熱器
高座清掃工場 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H20.5	H20.11	一般機器定期点検 150t、200t
豊島清掃工場	IHI環境エンジニアリング(株)	H20.4	H20.7	一般機器定期点検
町田リサイクル文化センター 定検工事	IHI環境エンジニアリング(株)	H20.4	H21.3	カッター刃交換
東京臨海リサイクルパワー(株)スーパーエコプラント	(株)荏原製作所	H20.4	H21.3	一般機器定期点検 運転助勢
東京臨海リサイクルパワー(株)スーパーエコプラント プラント機器定期点検工事	荏原エンジニアリングサービス(株)	H20.4	H21.2	一般機器定期点検
日立セメント 破碎機点検整備	IHI環境エンジニアリング(株)	H20.4	H21.3	破碎機点検
安城市環境クリーンセンター 定検工事	荏原エンジニアリングサービス(株)	H20.4	H20.7	ストーカー撤去、据付、給塵装置整備
安城市環境クリーンセンター 定検工事	荏原エンジニアリングサービス(株)	H20.4	H20.3	燃焼装置点検、排ガス処理設備保守点検
町田リサイクル文化センター 定検工事	石川島環境エンジニアリング(株)	H20.1	H20.3	集塵機更新工事
日立セメント 機器整備	石川島環境エンジニアリング(株)	H19.11	H19.12	破碎機点検
丸亀クリンピア 定期点検工事	荏原エンジニアリングサービス(株)	H19.10	H19.10	灰出し設備コンベヤ類改修工事
東京臨海リサイクルパワー(株)スーパーエコプラント 定検工事	(株)荏原製作所	H19.9	H20.3	一般機器定期点検 運転助勢
町田リサイクル文化センター 定期点検工事	石川島環境エンジニアリング(株)	H19.9	H20.3	排ガスダクト他一般機器修繕 集塵機更新工事