

主要工事経歴

1/1
 (株)城中メンテナンス
 令和2年1月現在

プラント工事
 発電(一般)

工事件名	受注先	期間		内容
		着工	完成	
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所 年次点検他	荏原環境プラント(株)	R1.10	R1.10	各機器点検整備 焼却炉、冷却塔、燃料振分けコンベヤ他機器点検整備
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所 年次点検他	荏原環境プラント(株)	H31.4	H31.4	各機器点検整備 焼却炉、冷却塔、燃料振分けコンベヤ他機器点検整備
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所 年次点検他	荏原環境プラント(株)	H30.10	H30.10	各機器点検整備 焼却炉、冷却塔、燃料振分けコンベヤ、復水器減速機整備他機器点検整備
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所 年次点検他	荏原環境プラント(株)	H30.4	H30.4	各機器点検整備 焼却炉、冷却塔、燃料振分けコンベヤ他機器点検整備
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所 年次点検他	荏原環境プラント(株)	H29.10	H29.10	各機器点検整備 焼却炉、冷却塔、燃料振分けコンベヤ他機器点検整備
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所 年次点検他	荏原環境プラント(株)	H29.4	H29.4	各機器点検整備 焼却炉、冷却塔、燃料振分けコンベヤ他機器点検整備
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所 年次点検他	荏原環境プラント(株)	H27.11	H27.11	各機器点検整備 焼却炉、冷却塔、燃料振分けコンベヤ、復水器減速機整備他機器点検整備
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所 年次点検他	荏原環境プラント(株)	H27.5	H27.5	各機器点検整備 焼却炉、冷却塔、燃料振分けコンベヤ他機器点検整備
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所 年次点検他	荏原環境プラント(株)	H25.11	H25.11	各機器点検整備 焼却炉、冷却塔、燃料振分けコンベヤ他機器点検整備
住友大阪セメント 栃木木質バイオマス発電所	荏原環境プラント(株)	H25.6	H25.6	MC出口ダクト補強パイプ交換工事
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所 年次点検他	荏原環境プラント(株)	H25.5	H25.6	層内管引抜作業 熱交換器機器、復水器減速点検他
住友大阪セメント 栃木木質バイオマス発電所	荏原環境プラント(株)	H24.12	H24.12	A,C系強制循環ポンプ配管調整工事
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所 半年点検保守業務	荏原環境プラント(株)	H24.11	H24.11	
住友大阪セメント 栃木木質バイオマス発電所	荏原環境プラント(株)	H24.5	H24.6	B系強制循環ポンプ再据付工事他
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所 年次点検他	荏原環境プラント(株)	H24.4	H24.6	タービン主蒸気計用コンデンツボット溶接、 搬送機器点検、熱交換機器点検、エセクタ蒸気圧力対策他配管工事
市原グリーン電力(株) 定期点検工事	三井造船(株)	H24.1	H24.2	
市原グリーン電力(株) 補修工事	三井造船(株)	H23.11	H23.12	EHEケーシング補修工事
住友大阪セメント 栃木木質バイオマス発電所	荏原環境プラント(株)	H23.11	H23.11	スクリーンプロテクタ対策工事 復水器補修他
吾妻バイオパワー/木質バイオマス発電所	荏原環境プラント(株)	H23.5	H23.9	ボイラ基礎廻りSDCP製作・据付工事
住友大阪セメント栃木木質バイオマス発電所 機器修繕	荏原環境プラント(株)	H23.1	H23.2	一般機械修繕、弁類分解、ボイラ給水Pカクーラー、層内管、過熱器管ユニット作業他